


Балка радиатора

Верхняя балка радиатора 960, 1995-, замена



Начиная с 1995 модельного года в автомобилях 960 устанавливается верхняя балка радиатора новой конструкции. Выполненная как единое целое, балка изготавливается из листовой стали. Установите балку радиатора. Измерьте расстояние между шпилькой в балке радиатора и задним креплением крыла.

Расстояние должно составлять 1125 мм.
Расстояние между шпильками должно составлять 1414 мм.